

ACID LF META D 043

Очистка ледогенератора



1 Прочитайте инструкцию, наденьте перчатки, очки, защиту органов дыхания.



2 Отключите ледогенератор, выгрузите лёд в раковину, слейте воду и отсоедините съемные детали.



3 Приготовьте 10% раствор средства. Съемные детали погрузите в рабочий раствор на 20-30 минут.



4 Нанесите протирочным материалом раствор средства **ACID LF META (D 043)** на поверхность мягкими движениями, сильно не втирая. Труднодоступные участки можете обработать из триггера.



5 Выдержите средство на поверхности 5-20 минут. Повторно смочите поверхность раствором средства, мягкими движениями, убирая загрязнения. Промойте протирочный материал в чистой воде и снова увлажните поверхность (для снятия основного количества средства с поверхности).



6 При возможности промойте ледогенератор водой или обильно смочите чистой водой все поверхности из триггера. Вытрите насухо чистым материалом. При необходимости обработайте повторно. После запуска выбросите первый лёд.



Меры безопасности

При работе со средством использовать перчатки и СИЗ. Избегать попадания средства в глаза и на кожу.

Телефон горячей линии для потребителей: 8-800-550-80-38