


Инструкция для экспресс-контроля концентрации рабочего раствора средств

DEZO PROM (К 006)

DEZO PROM CIP (К 007)



Погрузите полоску в рабочий раствор на 1–2 секунды



Ребром полоски снимите избыток раствора



Подсушите полоску индикаторной зоной вверх в течение 30 секунд



В течение 10 секунд определите концентрацию раствора по шкале

Концентрация раствора

DEZO PROM (К 006)

DEZO PROM CIP (К 007)

0%



ККТ



2%



3%

